



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

RELATÓRIO - MENSAL

SETEMBRO - 2023



defesacivil.cachoeira@gmail.com
www.cachoeiradosul.rs.gov.br
(51) 995358310



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DO SUL

RELATÓRIO MENSAL - SETEMBRO / 2023

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul através da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil apresenta o relatório de atividades desenvolvidas em Setembro de 2023, em atendimento as ações previstas no Programa Cachoeira do Sul Resiliente 2021-2024.



AÇÕES ADMINISTRATIVAS

- ✓ Memorandos Enviados - 12
- ✓ Memorandos Circulares - 02
- ✓ Ofícios enviados - 06
- ✓ Relatórios emitidos - 03
- ✓ Parecer Técnico - 01
- ✓ Decreto Municipal - 01



PROCESSOS REGISTRADOS

- ✓ Processos Prefeitura Municipal - 01
- ✓ Processos SIGO - 185
- ✓ Processos S2ID
Decreto de Situação de Emergência COBRADE
1.3.2.1.4




PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

-  Finalizado Projeto Estoque Estratégico Emergencial

NÍVEL OPERACIONAL DE ATUAÇÃO

-  SEMANA 01  NÍVEL 04- ALERTA
-  SEMANA 02  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
-  SEMANA 03  NÍVEL 04 - ALERTA
-  SEMANA 04  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
-  SEMANA 05  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO



ALERTAS E AVISOS EMITIDOS - 11

 VENDAVAL
 03 - Alertas

 CHUVAS INTENSAS
03 - Alertas⁰² - Alertas

 INUNDAÇÃO
03 - Alertas

 MOVIMENTAÇÃO DE MASSA 01- Alerta

 BARRAGEM ALERTA / EMERGÊNCIA
01 - Alerta e 01 - Emergência

Fonte: CEMADEN, Sala de Situação SEMA/RS, CRM, IRGA e Defesa Civil Estadual.

TEMPO DE REPOSTA



PROCESSOS E VISTORIAS

48 HORAS



EMERGÊNCIAS

1 HORA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - 44



QUEDA DE RAIO EM RESIDÊNCIA

01 - Ocorrências



AVALIAÇÃO DE ÁRVORES EM RISCO

05 - Ocorrências



MANEJO DE ÁRVORES EM RISCO

02 - Ocorrências



AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS

07 - Ocorrências



CASAS INTERDITADAS

05 - Ocorrências



ORIENTAÇÕES

02 - Ocorrências



MOVIMENTAÇÃO DE MASSA

03 - Ocorrências



VENDAVAL / DESTELHAMENTO

06 - Ocorrências



INUNDAÇÃO

02 - Ocorrências



ENXURRADA

03 - Ocorrências



EMERGÊNCIA EM BARRAGEM

01 - Ocorrência



INTERDIÇÃO DE PONTES

02 - Ocorrências



INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA COLAPSO CALÇAMENTO

03 - Ocorrências



QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA

02 - Ocorrências




REGISTRO DE ATENDIMENTOS - 1.413

	DESABRIGADOS	73
	DESALOJADOS	393
	OUTROS ATENDIMENTOS	947
	APOIO A OUTRAS SECRETARIAS OU INSTITUIÇÕES	01

REGISTRO DE ACIONAMENTO

	Território - 41%		Telefone Ceclular - 22%
	WhatsApp - 18%		Defesa Civil - 16%
	E-mail - 1%		Processo - 1%
	Ofício - 1%		

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO

	COBERTURA EMERGENCIAL Lona Plástica - 200 micras - 6 m de largura
	COBERTURA DEFINITIVA Telha de Fibrocimento 2,44 x 1,10 m - 6 mm DISTRIBUÍDO: 120 unidades 322,08 m ²
	KIT ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA DISTRIBUÍDO: 480 unidades
	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DISTRIBUÍDO: 160 unidades
	MATERIAL DE LIMPEZA RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO: 160 unidades
	VESTUÁRIO DISTRIBUÍDO: 3.220 peças

REGISTRO DE ATENDIMENTOS - 1.413

	DESABRIGADOS	73
	DESALOJADOS	393
	OUTROS ATENDIMENTOS	947
	APOIO A OUTRAS SECRETARIAS OU INSTITUIÇÕES	01

REGISTRO DE ACIONAMENTO

 Território - 41%	 Telefone Celular - 22%
 WhatsApp - 18%	 Defesa Civil - 16%
 E-mail - 1%	 Processo - 1%
 Ofício - 1%	

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO

 **COBERTURA EMERGENCIAL**
Lona Plástica - 200 micras - 6 m de largura

 **COBERTURA DEFINITIVA**
Telha de Fibrocimento 2,44 x 1,10 m - 6 mm
DISTRIBUÍDO: 120 unidades 322,08 m²

ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA AÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA



Kit Almimetação



Kit Higiene Pessoal



Kit Limpeza



Vestuário

AÇÃO CONJUNTA PREFEITURA MUNICIPAL, EXÉRCITO BRASILEIRO,
AGENTES MIRINS E VOLUNTÁRIOS, ESCOTEIROS, DEMOLAY,
ROTARACT, UCAB E ONG PELO AMIGO.



REGISTRO PLUVIOMÉTRICO MENSAL



Acumulado Estação UFSM - 482,8 mm
325 % acima da média

Fonte : Pluviômetros Automáticos - CEMADEN e UFSM Campus Cachoeira do Sul

Normal acumulado mês de Setembro conforme registro histórico 148,4 m.

REGISTRO NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nível médio a montante - 22,10 m


Nível mais alto a montante - 25,50 m

Nível médio a jusante - 21,83 m

Nível mais baixo a jusante - 14,60 m

Média - 3,82 m acima do nível normal

Fonte : Barragem Ponte do Fandango - DNIT



REGISTRO DE TEMPERATURA



Temperatura mais baixa - 5,3°C

Temperatura mais alta - 33,6 °C

Temperatura baixa média - 22,80 °C

Temperatura alta média - 16,8 °C

Fonte : Estação Meteorológica UFSM/Metos Brasil - Campus Cachoeira do Sul

Normal climatológica do mês de Setembro conforme registro histórico mínima 12,4 °C e máxima 21,7 °C



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Residência atingida por queda de raio



Bairro Tibiriça - região com registro de movimentação de massa



Residência atingida por queda de árvores



Reunião de Sistema de Comando de Incidentes - SCI.



Vistoria com técnicos da SEMA e Defesa Civil RS na Barragem Capané



Ação de comunicação devido a Nível de Emergência CRM



Remoção preventiva de famílias de área ribeirinha



Atendimento a famílias ribeirinhas e resgate de animais ilhados - 3º B.E.Comb



Preparação e organização de material de ajuda humanitária



Reunião com GADE - Governo Federal em Lajeado

